

**FOLII ȘTANȚABILE**

<b>Produce</b>	<b>Temperatura de transfer</b>	<b>Timpul de transfer</b>	<b>Presiunea</b>	<b>Temperatura de spălare</b>	<b>Suportul</b>	<b>Recomandări</b>
<b>Flex 2000</b>	150-160° C	10-15 secunde	Medie	Maxim 80° C	Suportul de hârtie se îndepărtează după răcire.	Pentru materiale textile din bumbac, poliester, lycra și amestecuri din poliester cu bumbac.
<b>Flock</b>	160-170° C	15-20 secunde	Mică-Medie	Maxim 60° C	Suportul se îndepărtează înainte de transferul termic.	Pentru materiale textile din bumbac, poliester, lycra și amestecuri din poliester cu bumbac.